

TINA BAÑERA CIRCULAR



¿Por que no es recomendable el Acrílico en las Tinas de Hidromasaje?



El Acrílico es un polímero que emplean otros fabricantes para su fabricación, estas tinas no tienen opción a reparo una vez dañadas, no cuentan con el espesor adecuado para la durabilidad de las tinas.

Todos nuestros productos son fabricados exclusivamente con FIBRA DE VIDRIO

En **CUBA&SPA** garantizamos calidad y durabilidad, aplicamos directamente nuestros insumos importados de **USA y MÉXICO**, sin sufrir alteraciones, teniendo como espesor 5.5 mm en tinas y 6 mm en spas, con un peso promedio de 40 a 60 kg.

Nuestros productos se fabrican en capas, como primera mano se aplica la Pintura (GELCOAT) con **protección UV**, este insumo a diferencia de otros **permite resanes y mantenimientos** a futuros daños, empleamos capas de **fibra de vidrio** en sus diversas presentaciones (hilo y manta) garantizando **resistencia al peso**. Como refuerzo estructural aplicamos Polvo de Mármol, ganando el peso exacto.

Nuestras tinas de hidromasaje están equipadas con **tubería rígida**, esto evita deformaciones, acumulaciones de agua y por consecuencia malos olores.